

Attest. de capacité : ACO / SQ12309 - 001 Cat. : 1

LA PLATEFORME DU BATIMENT

PARIS Stalingrad

220, Boulevard de la Villette
75019 PARIS

Demande client : V180000184

Motif :

Levée des réserves suite au rapport Veritas
- Remettre en état et réidentifier le boîtier de commande du désenfumage du parking situé à l'entrée de la rampe d'accès.
- Remédier au défaut de position de sécurité du

RAPPORT D'INTERVENTION

Intervention pour levé les réserves émises par le bureau veritas
Remise en position de sécurité le volet côté réserve plomberie.
Remise en place du tube du pressostat du moteur de désenfumage situé en réserve menuiserie.
Remise en position le volet au pied de l'escalier côté droit.
Relevé des débits désenfumage, après avoir fini et rearmes les moteurs , clapets et volets, il persiste un problème avec le cmsi.
Je pense qu'il serait judicieux de faire passer un technicien cmsi pour ressouder le problème.
Je n'ai pas trouvé le coffret de relayage comme demandé par veritas au -2parking

FOURNITURES UTILISÉES

Intitulé	Qté	Remarque

TEMPS PASSÉ

Technicien	Arrivée	Départ
Thierry ROBIN	17/04/2018 11h13	17/04/2018 12h32
Steven LEONARD	17/04/2018 12h14	17/04/2018 12h32
Steven LEONARD	17/04/2018 13h30	17/04/2018 17h50
Thierry ROBIN	17/04/2018 13h32	17/04/2018 16h49

CONTRÔLES EFFECTUÉS

<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle de température : Extérieure = 19,0 °C / Ambiance = 20,0 °C

SIGNATAIRE

Nom Victoria	Prénom Sébastien	Géoloc. 48.8845046, 2.3674894
Comment.		

DEMANDE DE DEPANNAGE DEPOT LPDB de

N°: V180000184

220, boulevard de la Villette 75019 PARIS

LPDB de STALINGRAD

01 53 36 56 00

01 53 36 00 00

SERVICE MAINTENANCE

Cédric DMYTRIW / Caroline CUNIN

Eric MALLARD

Tél : 01.42.03.85.87/88/89

DEMANDE A TRANSMETTRE AU SIEGE

Par fax : 01.42.03.85.48

Par mail : maintenance.laplateforme@saint-gobain.com

DATE DE LA DEMANDE : 12/04/2018

NOM DU DEMANDEUR : Maintenance

NIVEAU D'URGENCE : 1 Urgent

DEMANDE DE DEPANNAGE

(préciser le problème rencontré, le type et le numéro de l'appareil)

suite au rapport 114537/1065.14.1.R merci de traiter les réserves sur le désenfumage mécanique
NA/090418/123111/0 Remettre en état et réidentifier le boîtier de commande du désenfumage du parking situé à l'entrée de la rampe d'accès. AK/250315/155705/0 Remédier au défaut de position de sécurité du ventilateur de soufflage n°1 (ZF2). (Observation non vérifiée car le désenfumage mécanique n'a pas pu être testé de par le fait que la société Ecodis ne gère pas la maintenance de ce type d'installation.) NA/180416/113130/0 Tenir à disposition les débits de référence NA/180416/105201/0 Remédier au dysfonctionnement du volet coupe-feu situé à l'étage de la surface de vente (au-dessus de l'escalier). (ouverture incomplète) (Observation non vérifiée car le désenfumage mécanique n'a pas pu être testé de par le fait que la société Ecodis ne gère pas la maintenance de ce type d'installation.)
Merci de traiter aussi les points non vérifiées lors de votre maintenance Nom de la ZF : ZF1 09/04/2018 Code OBS : NA/090418/113400/0 Le désenfumage mécanique n'a pas pu être testé (2) Nom de la ZF : ZF2 09/04/2018 Code OBS : NA/090418/113419/0 Le désenfumage mécanique n'a pas pu être testé (3) Nom de la ZF : ZF3 09/04/2018 Code OBS : NA/090418/113428/0 Le désenfumage mécanique n'a pas pu être testé

CARACTERE URGENT DE

LA DEMANDE

REPONSE A FAXER AU SIEGE

Au 01.42.03.85.48

SOCIETE INTERVENANTE : SMEF AZUR

DATE D'INTERVENTION :

NOM DU TECHNICIEN :

Rappels aux interventants :

- Pour toutes interventions, vous devez :

Porter vos équipements de protection (Chaussures de sécurité, gilet fluo, gants, ...)

Avoir les autorisations et habilitations nécessaires : CACES et les éléments de protection nécessaires à leurs usages (pour les élévateurs : casques, harnais, longes, ...) ELECTRIQUES pour accéder aux différentes armoires électriques, ...

- Avant toutes interventions, vous devez :

Avoir pris rendez-vous en revoyant la présente demande.

Remplir le plan de prévention (à demander sur site auprès du permanent), le permis feu et tout autre document si nécessaire.