Thibault THOMAS 34

De: Genc, Murat <Murat.Genc@laplateforme.com>
Envoyé: jeudi 28 novembre 2024 08:34
À: Vautrin, Marie
Cc: HUIN, Benjamin; Goulias, Nicolas
Objet: TR: parking entre client
Pièces jointes: image002.jpg; IMG_20241128_061237878_HDR.jpg; IMG_20241128_061159323_HDR.jpg; IMG_20241128_061234290_HDR.jpg

Salut

Je t'envoie ces photos encore soucis d'entrer parking clients ou les protes ne s'ouvres pas.

J'ai de plus en plus de clients qui se plaignes de la sortie car ils sont obligés de faire du démarrage en cote et quand ils sont chargés compliquer.

Comme évoquer est-il possible d'avoir des détecteurs de masses dans notre parking au niveau de la sortie ce qu'il déclencherait les ouvertures en amont avant leur arriver à leur niveau.

Vous en pensez quoi ?

Merci à vous d'avance.

LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Murat Genc

Directeur
Mob : 07 86 64 15 07
Tél : (+33) 0153365610

Murat.genc@laplateforme.com

La plateforme
du batiment

220 boulevard de
la villette
75019 paris

SAINT-GOBAIN

De : Murat Genc <gencmurat77@gmail.com>
Envoyé : jeudi 28 novembre 2024 08:06
À : Genc, Murat <Murat.Genc@laplateforme.com>
Objet :