SITUATION FUTURE
REZ-DE-CHAUSSEE

Rue de Tanger

BOULEVARD DE LA VILLETTE

Rue de Kabylie

Rue Gaston Rebuffat

14 · 40d · 40c · 40b · 17b · 40a · 41p · 41q · 43f · 19f · 18e · 41r · 41o · 42l · 42o · 42n · 42m · 19h · 21

A → A' · B → B' · D · E · C · 2 · A · B

Ø100 Fonte
Ø100 Fonte
PVC Système Pression Argent
Ø125 Fonte
PVC Système Pression Argent
Ø100 Fonte
Ø100 Fonte
Ø125 Fonte
Ø100
Ø100
Lavabo
WC
Ø150 Fonte
Ø140 Fonte
Problème de contre-pente à reprendre
Ø40 PVC
Ø40 PVC
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100
Ø100 Fonte
Ø100 Fonte
Ø100 Fonte

LEGENDE :

- Eaux Usées Existant
- Eaux Usées Projet

- Colonnes descendantes piquant dans le sol
- Colonnes descendantes venant du plafond
- Colonnes Traversantes Descendantes

Plan n°20
Octobre 1999

B3E - Ingénieurs Conseils
VRD - AMENAGEMENT - TCE - RESEAUX SECS ET FLUIDES - ASSAINISSEMENT - EAU POTABLE - HYDRAULIQUE - DIAGNOSTIC - MAITRISE D'OEUVRE - AMO
2, Rue Salvador Allende - 92000 Nanterre
Tel : 01.55.47.24.00 - Fax : 01.55.47.24.19
www.bureau-etudes-b3e.com - contact@b3e-bet.fr

MAITRE D'OUVRAGE :
SCI Michel THOMAS / RIVP / SEQENS
220, Boulevard de la Villette
75019 PARIS

ADRESSE DU SITE :
220 Boulevard de la Villette
PARIS
75019

INDICE	MODIFICATIONS	DATE
A	Première diffusion	25/10/2023

Diagnostic des Réseaux d'Assainissement d'un Immeuble R+6
-
PLAN DE RECOLEMENT DES RESEAUX EU / EP

NIVEAU : RDC	ÉCHELLE : 1/200ème	RÉFÉRENCE : 23HY65	DESSINÉ PAR : ADO	VÉRIFIÉ PAR : NRE