



BUREAU VERITAS
EVRY
Immeuble LA VANOISE
6/18, rue du Pelvoux
COURCOURONNES
91019 EVRY CEDEX

Téléphone : 01 69 47 12 10
Télécopie : 01 69 47 12 59

A l'attention de M. CREPIN

LA PLATEFORME
PLATE FORME BAT PARIS Stalingrad
220 BOULEVARD DE LA VILLETTE
METRO STALINGRAD
75019 PARIS

Copie à M. DMYTRIW

Rapport de vérifications périodiques Moyens de secours

INTERVENTION : du 24/03/2014

LIEU D'INTERVENTION : PLATEFORME DU BATIMENT
220 BOULEVARD DE LA VILLETTE
75019 PARIS

Rapport n° 114537/1065.11.1.R

Date du rapport : 31/03/2014

Rédigé par : Nicolas AUDRAIN

Ce rapport contient 12 fiche(s)

Ce document a été validé par son auteur.

PREAMBULE

La prestation réalisée est rappelée dans les parties identifiées «Liste des points applicables». Bureau Veritas est intervenu dans les parties visibles ou rendues accessibles par le client au jour de la vérification.

Ce rapport mentionne le classement de l'établissement, les caractéristiques techniques essentielles, la déclaration du chef d'établissement portant sur les modifications apportées aux installations, ainsi que les éventuelles observations faites à l'issue de la vérification.

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des «Observations» rappelées dans le présent rapport, **le client est responsable de la mise en œuvre des actions à entreprendre.**

Formation des personnels :

Prévoir des exercices au cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. (Article R. 4227-39 du code du travail)

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Notre interlocuteur a été accueilli par : Mme Lassalle et M. Valier-Brasier.

ELEMENT(S) OBJET(S) DU PRESENT RAPPORT

<i>Quantité</i>	<i>Elément(s)</i>
1	ACCESSOIRES
1	CLAPETS ET VOLETS COUPE FEU TELECOMMANDES
1	DESENFUMAGE MECANIQUE (ERP/CDT)
1	DEVERROUILLAGE DES ISSUES DE SECOURS VERROUILLEES ELECTROMAGNETIQUEMENT
1	DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE
1	EXTINCTEURS MOBILES
1	EXTINCTION AUTOMATIQUE A POUDRE - MOUSSE
1	PORTES RESISTANTES AU FEU TELECOMMANDEES
1	ROBINETS D INCENDIE ARMES (RIA)

<i>Quantité</i>	<i>Elément(s)</i>
1	SYSTEME D ALERTE
1	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

Fiche n° 1	RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS
-------------------	--

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Fiche n° 2	EXTINCTEURS MOBILES
6.5	Fixations Code OBS : NA/240314/154729/0 Refixer l'extincteur EPA n°11 situé à l'étage, en surface de vente.

Fiche n° 3	EXTINCTION AUTOMATIQUE A POUDRE - MOUSSE
-------------------	---

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Fiche n° 4	ACCESSOIRES
-------------------	--------------------

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Fiche n° 5	ROBINETS D INCENDIE ARMES (RIA)
-------------------	--

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Fiche n° 6	SYSTEME D ALERTE
-------------------	-------------------------

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Fiche n° 7	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
-------------------	-------------------------------------

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Fiche n° 8	PORTES RESISTANTES AU FEU TELECOMMANDEES
-------------------	---

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Fiche n° 9	DESENFUMAGE MECANIQUE (ERP/CDT)
-------------------	--

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Fiche n° 10	CLAPETS ET VOLETS COUPE FEU TELECOMMANDES
--------------------	--

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Fiche n° 11	DEVERROUILLAGE DES ISSUES DE SECOURS VERROUILLEES ELECTROMAGNETIQUEMENT
--------------------	--

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Fiche n° 12	DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE
--------------------	--

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Fiche n° 1	RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS
Texte de référence :	Code du Travail et Code de la Construction et de l'Habitation
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

CARACTERISTIQUES

Nombre de bâtiments :	1	Nombre de niveaux :	2 sous-sol et R+1
Nature de l'établissement :	Etablissement du Public	Recevant	
Type :	M	Catégorie :	5
Effectif du public :	171	Origine du classement :	Procès verbal de la commission de sécurité du 05/10/2009

POINTS NON VERIFIES	
A.2 Dossier technique	
24/03/2014	Code OBS : NA/240314/154544/0 non fourni

Fiche n° 1	RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS
Texte de référence :	Code du Travail et Code de la Construction et de l'Habitation
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

A ASPECTS DOCUMENTAIRES
A.1 Registre de sécurité
A.2 Dossier technique
A.3 Carnet de maintenance / d'entretien

Fiche n° 2	EXTINCTEURS MOBILES
-------------------	----------------------------

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

CARACTERISTIQUES

Date de la dernière intervention de maintenance :	20/02/2014	par :	DESAUTEL
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance		

Emplacement	Nombre	Type	Capacité
ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT	16	Eau pulvérisée avec Additif	9L
ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT	5	Eau pulvérisée avec Additif	6L
ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT	10	Gaz carbonique	2kg
ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT	6	Poudre polyvalente	9kg
NIVEAU -1	2	Gaz carbonique	5kg
NIVEAU -2	2	Poudre polyvalente	6kg

Date	OBSERVATIONS
24/03/2014	6.5 Fixations Code OBS : NA/240314/154729/0 Refixer l'extincteur EPA n°11 situé à l'étage, en surface de vente.

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

6 EXTINCTEURS MOBILES

- 6.1 Entretien annuel
- 6.2 Quantités et répartitions
- 6.3 Types d'extincteurs appropriés aux risques
- 6.4 Accessibilité et signalisation
- 6.5 Fixations
- 6.6 Etat de conservation

Fiche n° 3	EXTINCTION AUTOMATIQUE A POUDRE - MOUSSE
-------------------	---

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

CARACTERISTIQUES

Date de la dernière intervention de maintenance :	20/02/2014	par :	DESAUTEL
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance		
Locaux protégés :	GONDOLES	Type de commande :	Automatique

Produit d'extinction

Type du produit d'extinction :	Poudre	Quantité (l ou kg) :	4
Stockage du produit extincteur :	A l'intérieur du local		

POINTS NON VERIFIES

9.5 Fonctionnement des détecteurs

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

9 EXTINCTION AUTOMATIQUE A POUDRE
9.1 Etat de l'installation (diffuseurs, réserve, fusibles, manomètre)
9.2 Existence et état des fixations
9.3 Existence et état du bac de rétention
9.4 Compatibilité de l'installation avec le local ou l'équipement protégé
9.5 Fonctionnement des détecteurs

Fiche n° 4	ACCESSOIRES
-------------------	--------------------

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

CARACTERISTIQUES

Accessoires présents	Localisation
Couverture	locaux sociaux
Bac à sable	LOCAL GROUPE ELECTROGENE
Bac à sable	PARKING

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

33 ACCESSOIRES

33.1 Présence et état des bacs à sable
--

33.2 Présence et état des couvertures

33.3 Présence et état des seaux

Fiche n° 5	ROBINETS D INCENDIE ARMES (RIA)
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

CARACTERISTIQUES

Date de la dernière intervention de maintenance :	20/02/2014	par :	DESAUTEL
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance		

Type et nombre de RIA

Longueur = 30m

Nombre de RIA de DN 20 ou 25mm :	5		
Nombre de RIA de DN 33 ou 40mm :	9		

Type d'alimentation

Présence d'un surpresseur :	Non
-----------------------------	------------

Autres précisions

Identification du RIA le plus défavorisé :	non localisé	Présence d'un manomètre :	Non
--	---------------------	---------------------------	------------

POINTS NON VERIFIES	
25.6 Pression dynamique au RIA le plus défavorisé	
24/03/2014	Code OBS : NA/240314/155115/0 non localisé
25.7 Position des vannes de la source d'eau	
13/03/2013	Code OBS : NA/130313/130512/0 non localisées

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

25 ROBINETS D'INCENDIE ARMES (RIA)
25.1 Numérotation en une série unique des RIA
25.2 Accessibilité, signalisation et fixation des RIA
25.3 Etat des dévidoirs, des tuyaux et des lances
25.4 Fonctionnement des robinets d'isolement (lance et arrêt)
25.5 Fonctionnement du dévidoir
25.6 Pression dynamique au RIA le plus défavorisé
25.7 Position des vannes de la source d'eau
25.8 Etat apparent du réseau d'alimentation
25.9 Cohérence de l'agencement avec l'implantation des RIA

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

CARACTERISTIQUES

Modification de l'installation
déclarée par le chef d'établissement : **Aucune modification n'a été portée à notre connaissance**

Système d'alerte Sapeur pompier

Type : **Téléphone urbain**

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

35 SYSTÈME D'ALERTE

35.1 Fonctionnement et accessibilité du système d'alerte
--

35.2 Affichage du numéro d'appel

Fiche n° 7	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

CARACTERISTIQUES

I - généralités

Date de la dernière intervention de maintenance :	17/12/2013	par :	ATELSAT
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance		

Système de sécurité incendie

Catégorie du SSI :	A		
Référence(s) du SDI :	ESSER ECS 800		
Détection :	Partielle	de type :	fumée
Référence du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) :	ESSER SensES	Dispositifs présents :	Report d'exploitation
Equipement d'Alarme(EA) :	1		
Emplacement de l'équipement central :	SURFACE DE VENTE AU REZ DE CHAUSSEE	Référence :	ESSER SensES
Mise en oeuvre :	par Détecteur Incendie (DI), par Déclencheurs Manuels (DM)	Diffusion de l'alarme générale par :	Diffuseur sonore non autonome, Report de synthèse

POINTS NON VERIFIES

11.1.1 Existence d'un dossier d'identité
24/03/2014 Code OBS : NA/310314/180635/0 tableau de corrélation non fourni
11.2.2 Fonctionnement des sources
11.2.3 Asservissement des signalisations (sonores / lumineuses) aux détecteurs
11.2.4 Identification des zones exploitables sur le tableau de signalisation
11.2.5 Corrélation des zones avec la localisation des dispositifs
11.2.6 Réalisation et consignation des essais de corrélation après nouvelle programmation / intervention
11.2.7 Présence des confirmations initiales d'alarme feu
11.3.1 Dégagement et entretien des détecteurs
11.3.2 Essais de fonctionnement avec report des signalisations et indicateurs d'action sont concluants
11.4.1 Etat et accessibilité
11.4.2 Identification exploitable des fonction des SSI
11.4.3 Fonctionnement de la signalisation sonore des SSI
11.4.4 Essais : DAS, arrêt ou commande d'installation technique, déverrouillage issues de secours
11.4.5 Neutralisation de la commande automatique des dispositifs de désenfumage
11.4.6 Fonctionnement du contrôle de position des DAS des SSI

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

12.3 Fonctionnement de la signalisation d'alimentation des sources

12.6 Audibilité du signal sonore en tout point de la zone d'alarme

24/03/2014

Code OBS : **NA/240314/155530/0**

essais non réalisés à la demande de M. Valier-Brasier

12.7 Fonctionnement du signal sonore (pendant 5 min au minimum)

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

11 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	12 EQUIPEMENT D'ALARME
<ul style="list-style-type: none"> 11.1 Généralités <ul style="list-style-type: none"> 11.1.1 Existence d'un dossier d'identité 11.1.3 Existence du contrat d'entretien 11.1.4 Autres documents 11.1.5 Conditions d'exploitation 11.2 Tableau de signalisation <ul style="list-style-type: none"> 11.2.1 Accessibilité et état du tableau 11.2.2 Fonctionnement des sources 11.2.3 Asservissement des signalisations (sonores / lumineuses) aux détecteurs 11.2.4 Identification des zones exploitables sur le tableau de signalisation 11.2.5 Corrélation des zones avec la localisation des dispositifs 11.2.6 Réalisation et consignation des essais de corrélation après nouvelle programmation / intervention 11.2.7 Présence des confirmations initiales d'alarme feu 11.2.8 Etat général 11.3 Détecteurs Automatiques d'Incendie <ul style="list-style-type: none"> 11.3.1 Dégagement et entretien des détecteurs 11.3.2 Essais de fonctionnement avec report des signalisations et indicateurs d'action sont concluants 11.4 Etat, accessibilité et signalisation des dispositifs de commande <ul style="list-style-type: none"> 11.4.1 Etat et accessibilité 11.4.2 Identification exploitable des fonction des SSI 11.4.3 Fonctionnement de la signalisation sonore des SSI 11.4.4 Essais : DAS, arrêt ou commande d'installation technique, déverrouillage issues de secours 11.4.5 Neutralisation de la commande automatique des dispositifs de désenfumage 11.4.6 Fonctionnement du contrôle de position des DAS des SSI 	<ul style="list-style-type: none"> 12.1 Fonctionnement du système 12.3 Fonctionnement de la signalisation d'alimentation des sources 12.4 Etat des Diffuseurs, Report, SSS 12.5 Accessibilité des déclencheurs manuels 12.6 Audibilité du signal sonore en tout point de la zone d'alarme 12.7 Fonctionnement du signal sonore (pendant 5 min au minimum)

Fiche n° 8	PORTES RESISTANTES AU FEU TELECOMMANDEES
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

CARACTERISTIQUES

Généralités

Date de la dernière intervention de maintenance :	11/03/2013	par :	SIA
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance		

Portes DAS

Type de commande de porte	Nombre de portes battantes	Nombre de portes coulissantes	Nombre de portes à dévêtissement vertical
télécommandée	5	3	

POINTS NON VERIFIES

15.2 Fermeture des portes (en automatique et en manuel)	
24/03/2014	Code OBS : NA/240314/155652/0 essais non réalisés à la demande de M. Valier-Brasier

Fiche n° 8	PORTES RESISTANTES AU FEU TELECOMMANDEES
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

15 PORTES RESISTANTES AU FEU TELECOMMANDEES
15.1 Etat des portes maintenues en position ouverte
15.2 Fermeture des portes (en automatique et en manuel)
15.3 Présence de la plaque signalétique
15.4 Dispositif de réarmement

Fiche n° 9	DESENFUMAGE MECANIQUE (ERP/CDT)
-------------------	--

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

CARACTERISTIQUES

Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance
---	--

Désenfumage des volumes

Escaliers :		
Locaux :	Soufflage, Extraction	
Parcs de stationnement couverts :	Amenée d'air naturelle, Extraction	

POINTS NON VERIFIES

19.2 Essais d'ouverture des volets et de démarrage/arrêt des ventilateurs	
09/03/2011	Code OBS : YB/090311/212519/0 Non vérifié faute d'accompagnement compétent
19.3 Report de signalisation sur dispositif de commande	
13/03/2013	Code OBS : NA/130313/125826/0 Non vérifié faute d'accompagnement compétent
5.9 Désenfumage mécanique des locaux - mesures [CdT / ERP]	
13/03/2013	Code OBS : NA/130313/125835/0 Non vérifié faute d'accompagnement compétent

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

19 DESENFUMAGE MECANIQUE	5 ESSAIS
19.1 Identification et état des dispositifs de commande 19.2 Essais d'ouverture des volets et de démarrage/arrêt des ventilateurs 19.3 Report de signalisation sur dispositif de commande	5.9 Désenfumage mécanique des locaux - mesures [CdT / ERP]

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

CARACTERISTIQUES

Généralités

Volets coupe feu

Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance
---	--

Clapets coupe feu

Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance
---	--

POINTS NON VERIFIES

16.1.2 Fonctionnement des clapets

09/03/2011 Code OBS : **YB/090311/212222/0**
essai non réalisé faute d'accompagnement compétent

16.2.2 Fonctionnement des volets

13/03/2013 Code OBS : **NA/130313/130259/0**
essai non réalisé faute d'accompagnement compétent

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

16 CLAPETS ET VOLETS COUPE FEU TELECOMMANDES

- | |
|---|
| 16.1 Clapets coupe-feu télécommandés |
| 16.1.1 Accessibilité et état apparent des clapets |
| 16.1.2 Fonctionnement des clapets |
| 16.2 Volets coupe-feu télécommandés |
| 16.2.1 Etat apparent des volets |
| 16.2.2 Fonctionnement des volets |

Fiche n° 11	DEVERROUILLAGE DES ISSUES DE SECOURS VERROUILLEES ELECTROMAGNETIQUEMENT
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

CARACTERISTIQUES

Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance
---	--

Emplacement	Sans UGIS - Nombre	Avec UGIS - Nombre
Toutes les issues de secours donnant sur l'extérieur	3	
PORTE SITUEE ENTRE LA SURFACE DE VENTE ET LES LOCAUX SOCIAUX	1	

POINTS NON VERIFIES	
17.4 Décondamnation automatique ou manuelle sur équipement d'alarme	
13/03/2013	Code OBS : NA/130313/130001/0 essai d'alarme non réalisé à la demande de M. Valier-Brasier

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

17 DEVERROUILLAGE DES ISSUES DE SECOURS VERROUILLEES ELECTROMECHANIQUEMENT

- | |
|---|
| 17.1 Dégagement des accès intérieurs
17.2 Ouverture sur l'extérieur des portes verrouillées possible
17.3 Etat de la commande locale
17.4 Décondamnation automatique ou manuelle sur équipement d'alarme |
|---|

Fiche n° 12	DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE
--------------------	--

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

CARACTERISTIQUES

Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance	
Personne chargée de la sécurité :	M. GABARD	Composition du service de sécurité : Employés désignés

Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

24 DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

- | |
|---|
| 24.1 Présence et mise à jour des consignes |
| 24.2 Consignation des exercices de formation du personnel |
| 24.3 Présence et mise à jour des plans d'intervention |