



Votre centre : NORAUTO BEZIERS ZAC BEZIERS EST ROUTE DE BESSAN 34500 BEZIERS Tel : 0467624014 Attestation de Capacité de Catégorie V n° 278028-R2	Votre véhicule : CITROËN C5 III 1.6 THP 155 BY637HR Date M.E.C. : 29/11/2011	Vos coordonnées : MONSIEUR THOMAS THIBAUT 9 IMPASSE LES HAUTS DE SERIGNAN 34410 SERIGNAN thibault.thomas34@neuf.fr 0607046688 Carte NORAUTO 1001057102319
---	---	--



Votre ordre de réparation a été établi
avec **FLORIAN**

PLAQUES D IMMATRICULATION : 47,70 € TTC

Reference	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
Forfait	POSE PLAQUES IMMAT. AV+AR	9,83	11,80	1	11,80
286094	PLAQUE PLAST SEP SIV	9,63	11,55	2	23,10
2116162	FILM PLAQUE OCCITANIE 34	5,33	6,40	2	12,80

Total HT (20,00%)	39,75 €
Total TVA (20,00%)	7,95 €
Total TTC	47,70 €

Conditions générales de réparations
affichées et disponibles en magasin.

NORAUTO EST A VOTRE ECOUTE

Vous avez une question : 0820 85 85 85*



Vous avez une réclamation : 0800 105 106 ou sonso@norauto.fr



Retrouvez nous sur <http://www.norauto.fr/>

Paiement comptant sans escompte.

Taux des pénalités de retard : trois fois le taux de l'intérêt légal.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard : 40 €.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE. A BIENTOT.



DITES-NOUS TOUT !

Satisfait de votre visite ?
Rendez-vous sur la page Google de votre centre
pour nous donner votre avis.

Conformément à la législation en vigueur, le Client a la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique à l'adresse suivante : <http://www.bloctel.gouv.fr/>

Selon les dispositions de l'article 63 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, il est porté à la connaissance du conducteur qu'il dispose du libre choix du réparateur professionnel.

*0,12 € ttc la minute à partir d'un poste fixe