

RAPPORT D'INTERVENTION N° : 79668

SOCIETE : La Plateforme du Bâtiment
Adresse d'intervention : 220, Boulevard de la
Villette, 75019 Paris

DATE : 18/10/2022
Installation sous contrat de maintenance préventive
 OUI NON

Type d'intervention : TRAVAUX
N° d'AF de commande : _____

DEPANNAGE facturé comme suit :
Arrivée : 12 h 20 soit Forfait intervention
(1ère heure + déplacement)
Départ : 13 h 20 Hors forfait : _____ h

Intervention terminée : OUI NON

2 techniciens

CONSTATATIONS A L'ARRIVEE DU TECHNICIEN

Dépannage Colommo 132

TRAVAUX COMMANDES ET REALISES

A l'arrivée PCF Coulissante m/c m/c Formé pas, réglage du doigt de maintien +
Lubrification des chariots + Essai de la porte OK + Bon fonctionnement
PCF double battante m/c le deuxième m/c se ferme pas réglage du Formé porte
+ Lubrification du Formé porte et des paumelles + Essai de la porte OK + Bon fonctionnement

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES (A FACTURER EN COMPLEMENT)

DESIGNATION DES PRESTATIONS	REFERENCE	QTE	SOUS GARANTIE	HORS GARANTIE

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES A PREVOIR

DESIGNATION DES PRESTATIONS	REFERENCE	QTE	SOUS GARANTIE	HORS GARANTIE

COMMENTAIRES DU CLIENT

LA PLATEFORME DU BATIMENT
220 Bd de la Villette

KINGSPAN Light+Air | ECODIS
NOM : Mauro
Signature : Mauro
KINGSPAN
51, Rue Nicéphore Niépce
69800 Saint-Priest

CLIENT
NOM : Mauro TEL : 01 53 36 56 00
Signature et cachet :
Fonction : CDG FAX : 01 53 36 00 00
RCS PARIS 403 104 250