

RAPPORT D'INTERVENTION N° : 79697

SOCIETE : La Plateforme du Bâtiment
 Adresse d'intervention : 220 Boulevard de la
V. Peltre 75019 Paris

DATE : 05/07/2023
 Installation sous contrat de maintenance préventive
 OUI NON

Type d'intervention : TRAVAUX
 N° d'AF de commande : _____

DEPANNAGE facturé comme suit :
 Arrivée : 16 h 00 soit { Forfait intervention
 (1ère heure + déplacement)
 Départ : 17 h 45 Hors forfait : ___ h

Intervention terminée : OUI NON

Technicien

CONSTATATIONS A L'ARRIVEE DU TECHNICIEN

Dépannage V/000004443

TRAVAUX COMMANDES ET REALISES

A l'arrivée déclenchement et essai des 2 Portes coulissantes du RDC m° 1 et 2 et de la Porte coupe-feu battante m° 5 au -1 on était effectuée en présence de Mme **FEREN** Essai OK -> bon fonctionnement des 3 Portes coupe-feu

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES (A FACTURER EN COMPLEMENT)

DESIGNATION DES PRESTATIONS	REFERENCE	QTE	SOUS GARANTIE	HORS GARANTIE

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES A PREVOIR

DESIGNATION DES PRESTATIONS	REFERENCE	QTE	SOUS GARANTIE	HORS GARANTIE

Nota: le Rapport du Bureau VERITAS qui rapporte les anomalies des 3 Portes situées au dessus a été effectuée le 17/04/2023 et les travaux Kingspan qui suivent le Rapport de la visite annuelle des Portes ont été effectuée le 08/06/2023 (voir Rapport n° 73502) sur les Portes m° 4 et 5 et la demande de dépannage n° V/000004443 a été faite le 20/06/2023

COMMENTAIRES DU CLIENT

KINGSPAN Light+Air | ECODIS
 NOM : Nauzet Signature : [Signature]
KINGSPAN
 31 Rue Nicéphore Niépce
 69600 Saint-Priest

LA PLATEFORME DU BATIMENT
 220 Boulevard de la V. Peltre
 NOM : 75019 PARIS Signature et cachet : [Signature]
 Fonction : [Signature]
 TEL. : 01 53 36 56 00
 FAX : 01 53 36 00 00
 RCS PARIS 403 104 250

