Norauto

Relevé d'Atelier n° 0079/404241
B.T. n° 2093
du 11/12/2024

FR007940424120241203

Parking: P1

Votre centre	Votre véhicule:	Vos coordonnées
NORAUTO BEZIERS ZAC BEZIERS EST ROUTE DE BESSAN 34500 BEZIERS **Tel : 0467624014** Attestation de Capacite de Categorie V n° 278028-R2	CITROËN C5 III 1.6 THP 155 **BY637HR** Date M.E.C. : 29/11/2011 Km en Atelier : 202 459 **N° clé : 61**	MONSIEUR THOMAS THIBAULT 9 IMPASSE LES HAUTS DE SERIGNAN 34410 SERIGNAN contact@thomas34.fr 0607046688 Carte NORAUTO 1001057102319

Votre ordre de réparation a été établi avec LAURENT

MOSTAFA a réalisé la prestation sur votre CITROËN C5 III 1.6 THP 155

ENTRETIEN : 232,00 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC	
REVISION	DES 210000 KM OU DES 14 ANS (FAIT A 202459 KM)	193,33	232,00	1	232,00	
0000				1	Inclus au Forfait	
	- VIDANGE ESS HUILE NORAUTO (INCLUS)			1		
	- MONTAGE FILTRE À HUILE			1		
	- MONTAGE FILTRE D' HABITACLE			1		
	- Lecture électronique moteur (si vidange ou entretien)			1		
	- CONTROLES NIVEAU 1 ESSENCE			1		
	- CONTROLES NIVEAU 2 ESSENCE			1		
	- CONTROLES NIVEAU 3 ESSENCE			1		
2233879	H.NOR 0W30 C1C2 B71 2312 FORF			1	Inclus au Forfait	
288509	FILTRE HUILE NORAUTO 545			1	Inclus au Forfait	
2433455	F.HABIT NOR 5590+ CHARB ACT			1	Inclus au Forfait	

DIVERS : 0,00 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC	
9194	ENVOI SMS GRATUIT		0,00	1	0,00	

Total HT (20,00%)	193,33 €
Total TVA (20,00%)	38,67 €
Total TTC	**232,00 €**

Conditions générales de réparations
affichées et disponibles en magasin.

Les prochaines étapes de votre entretien

- votre prochain entretien sera a realiser a l'une des conditions suivantes :
  - a l'allumage de votre témoin (si équipé)
  - ou à la prochaine étape prévue par le constructeur (voir carnet d'entretien).

le remplacement de votre liquide de frein se fait tous les 2 an(s).

Norauto

Norauto

Relevé d'Atelier n° 0079/404241
B.T. n° 2093
du 11/12/2024

FR007940424120241203

Observations et conseils

Vous avez droit sur cette voiture à 3 mises à niveau d'huile gratuites
(huile norauto) avant la prochaine vidange et sur présentation de la facture
Dans les centres norauto
1 ère mise à niveau d'huile. km: date:
2 ème mise à niveau d'huile. km: date:
3 ème mise à niveau d'huile. km: date:
Veillez à respecter les préconisations d'entretien spécifiques à votre véhicule,
Notament :
- la préconisation d'entretien du véhicule (en kilométrage ou année)
- le remplacement des courroies de : distribution et accessoires - start & stop
- l'entretien du filtre à particules (fap ou dpf)(si véhicule équipé)
- les niveaux des additifs adblue et fap (si véhicule équipé)
- date de validité du kit de réparation crevaison (si véhicule équipé)

Points de contrôle nécessitant une intervention

	Refroidissement		
A FAIRE	ETAT DU LIQU. DE REFR. MOTEUR THERMIQUE	ETAT SALE : A REMPLACER	
	Circuit de charge		
A PREVOIR	ETAT BATTERIE DE SERVICE (12V)	ETAT DE CHARGE A PREVOIR	
	Compartiment moteur		
A FAIRE	TAUX HUMIDITÉ LIQUIDE DE FREIN	A REMPLACER(+3% eau)	
A FAIRE	VISUEL COURROIES (SAUF DISTRI)	A REMPLACER	

Points de contrôle validés ne nécessitant pas d'intervention

Pneumatique		
ETAT PNEUS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
ETAT PNEUS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
PERMUTATION ROUES AV/AR SUR 4X4	NON - 4X2	
CONTROLE VISUEL GEOMETRIE	BON	
Freinage av		
CONTR. PLAQUETTES DE FREINS AVANT	GAUCHE BON ETAT + de 5mm	DROITE BON ETAT + de 5mm
CONTR. DISQUES DE FREINS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
Freinage ar		
CONTR. PLAQUETTES DE FREINS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT + de 4mm	DROITE BON ETAT + de 4mm
CONTR. DISQUES DE FREINS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
Rotules av		
ROTULES DE DIRECTION	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
ROTULES DE SUSPENSION INFÉRIEURS	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
ROTULES AXIALES	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
ROTULES DE SUSPENSION SUPÉRIEURES	GAUCHE PAS DE ROTULE SUP.	DROITE PAS DE ROTULE SUP.
BIELLETTES DE BARRE STABILISATRICE	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
Amortisseur av		
ETAT VISUEL AMORTISSEURS AV (OU SPHERES)	PAS DE FUITE	
JEU COUPELLES AMORTISSEURS AVANT	BON ETAT	

Norauto

Norauto

Relevé d'Atelier n° 0079/404241
B.T. n° 2093
du 11/12/2024

FR007940424120241203

Points de contrôle validés ne nécessitant pas d'intervention

Amortisseur ar		
ETAT VISUEL AMORTISSEURS AR (OU SPHERES)	PAS DE FUITE	
Roulements		
ROULEMENTS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
ROULEMENTS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
Transmission		
TRANSMISSIONS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
SOUFFLETS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
TRANSMISSIONS ARRIERE	GAUCHE PAS DE TRANS. AR	DROITE PAS DE TRANS. AR.
SOUFFLETS ARRIERE	GAUCHE PAS DE SOUFFL. AR.	DROIT PAS DE SOUFFL. AR.
ETAT SOUFFLETS DE CREMAILLERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
Refroidissement		
NIVEAU DU LIQU. DE REFR. MOT. THERMIQUE	NIVEAU MIS A NIVEAU	FUITE PAS DE FUITE
VISUEL REFROI. DURIT-RADIAT. (SI APPAR.)	DURITES BON ETAT	RADIATEUR BON ETAT
Vidange moteur		
TYPE DE VIDANGE	ASPIRATION	
Echappement		
CONTROLE VISUEL ECHAPPEMENT	BON ETAT	
ETAT FIXATION ECHAPPEMENT	BON ETAT	
Visibilité		
AMPOULES CODES	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES ROUTES	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES VEILLEUSES AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES FEUX DE JOUR	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES CLIGNOTANTS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES ANTIBROUILLARDS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES VEILLEUSES ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES CLIGNOTANTS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES FEUX DE BROUILLARD ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES FEUX STOP	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULE 3ÉME FEU STOP	BON ETAT	
AMPOULES FEUX DE RECUL	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES ECLAIRAGE PLAQUE ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
ETAT OPTIQUES AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
ETAT FEUX AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
ETAT VITRES DES PHARES	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
ETAT FEUX ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
RETRO ET GLACE EXTERIEUR GAUCHE	RETRO BON ETAT	GLACE BON ETAT
RETRO ET GLACE EXTERIEUR DROIT	RETRO BON ETAT	GLACE BON ETAT
EFFICACITÉ ESSUIE GLACE AVANT	BON ETAT	
NETTOYAGE PARE BRISE	FAIT	
Electronique		
DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE	FAIT	
Entretien boîte de vitesses et/ou pont		
VISUEL ETANCHÉITÉ BOITE ET PONT	PAS DE FUITE	
Divers		
AVERTISSEUR SONORE	OK	

Norauto

Norauto

Relevé d'Atelier n° 0079/404241
B.T. n° 2093
du 11/12/2024

FR007940424120241203

Points de contrôle validés ne nécessitant pas d'intervention

Divers		
AVERTISSEUR LUMINEUX + "WARNING"	OK	
ETAT PLAQUES D'IMMATRICULATION AVANT	BON ETAT	
ETAT PLAQUES D'IMMATRICULATION ARRIERE	BON ETAT	
REMISE À 0 IND. MAINTENANCE	FAIT	
RÉINITIALISATION ANALYSEUR D'HUILE	PAS EQUIPE	
Compartiment moteur		
NIVEAU LIQUIDE DE FREIN (OU LIQ.CITROEN)	BON	
CONTROLE VISUEL FAISCEAU D'ALLUMAGE	BON ETAT	
MISE A NIVEAU LIQUIDE LAVE GLACE	FAIT	
NIVEAU DU LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTÉE	NIVEAU PAS DE NIVEAU(elec)	
CONTROLE NIVEAU HUILE MOTEUR (APRES TX)	10' APRÉS TRAVAUX FAIT	

NORAUTO EST A VOTRE ECOUTE

Par téléphone au 0820 85 85 85
du lundi au samedi de 9h00 à 18h00 (0,10€/appel + prix appel)

Par e-mail ou consultez notre FAQ sur norauto.fr 7j/7 et 24h/24

Informations à destination des clients professionnels :
Paiement comptant sans escompte.
Taux des pénalités de retard : trois fois le taux de l'interet legal.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard : 40 €.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE. A BIENTOT.

Conformément à la législation en vigueur, le Client a la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique à l'adresse suivante : http://www.bloctel.gouv.fr/

Selon les dispositions de l'article 63 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, il est porté à la connaissance du conducteur qu'il dispose du libre choix du réparateur professionnel.