

Appareil

Appareil/Numéro d'appareil: NYN08
 Adresse: 858656
 Adresse: 11 RUE GASTON REBUFFAT, PARIS 19, 75, 75019
 Numéro de contrat: 45O43LTN

Détails

Date: 10/04/2024
 Auditeur: ARRINDEL LUC
 Technicien d'audit: techdemo9@otismail.fr
 Numéro d'audit: 515491
 Score: 50
 Survey Status: Effectué

Mise à disposition

1 A la demande du client ou de son représentant, l'appareil a t'il été remis en service ?

Réponse: Oui

Commentaire additionnel:



- Travaux suivants devis remplacement remplacement moteur gauche plus chape arrière, 4 flexibles hydraulique plus complément d'huile dans les deux centrales fadini 45tknazj



2 Si l'appareil est à l'arrêt à quelle date doit-il être remis en service ?

Réponse: Le 10/04/2024

3 Quelles actions avez-vous réalisé sur l'appareil ? Merci de préciser en plus de votre réponse ce que vous avez fait en commentaire.

Option(s):

- Travaux

4 Le client va t'il recevoir un devis associé à cette intervention ?

Réponse: Non

5 Avez-vous des réserves éventuelles à signaler ?

Réponse: Laisser à l'arrêt en attendant l'ordre de remise en service

Représentants présents

1 Représentant OTIS (nom, fonction, visa)

Réponse: Arrindell réparateur portis

2 Client ou son représentant (Nom, fonction, VISA)

Réponse: Non

Signature(s)

Auditeur

