

SELARL Franck CHERKI & Virginie RIGOT
Huissiers de Justice Associés

Marion BOURREAU, Anna COHEN-BACRI
Delphine DEDIEU et Benoit HERVE
Huissiers de Justice salariés
119, Avenue de Flandre
75019 PARIS

Téléphone : 01.40.36.06.35
Télécopie : 01.40.34.00.37
Mail : contact@cherki-rigot.com

NATHALIE SOUFFIR
Avocat à la Cour
158 Av. du Général Leclerc
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tél : 01 41 81 34 43 - Fax : 01 41 81 62 40
PC 318

EXPEDITION



PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX ET LE VINGT-CINQ JUILLET

A LA REQUETE DE :

La société LA PLATEFORME, société par actions simplifiée au capital de 39 750 000,00 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 403 104 250, dont le siège social est sis 7, rue Benjamin Constant à Paris (75019), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,



SELARL
FRANCK CHERKI & VIRGINIE RIGOT
Huissiers de Justice Associés

M'AYANT FAIT EXPOSER :

« **La société LA PLATEFORME** exploite un local commercial dépendant d'un immeuble situé à Paris (75019) – 200 boulevard de la Villette.

Un dégât des eaux usées est intervenu causant un important préjudice.

Une société de nettoyage a débuté son intervention.

Pour la défense des droits et intérêts de **LA PLATEFORME**, je vous requiers afin de procéder à toutes constatations utiles, puis d'en dresser procès-verbal.
»

DEFERANT A CETTE DEMANDE,

JE, MARION BOURREAU, HUISSIER DE JUSTICE SALARIE AU SEIN DE LA SELARL FRANCK CHERKI & VIRGINIE RIGOT, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, MARION BOURREAU – ANNA COHEN-BACRI - DELPHINE DEDIEU ET BENOIT HERVE, HUISSIERS DE JUSTICE SALARIES, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, DEMEURANT 119 AVENUE DE FLANDRE 75019 PARIS, SOUSSIGNEE,

Me suis rendue ce jour à PARIS (75019) – 200, boulevard de la Villette, et là étant à 11 Heures et 30 Minutes, en présence de **Madame Sophie BERJONVAL**, directrice du dépôt, ainsi qu'elle s'est à moi déclarée, j'ai procédé aux constatations suivantes :



PARIS (75019)
200, BOULEVARD DE LA VILLETTE

MAGASIN SOUS L'ENSEIGNE
« LA PLATEFORME DU BATIMENT »

PREMIER SOUS-SOL


Au sol, de l'eau et des boues sont stagnantes.

Sur le mur portant les canalisations, des traces de coulures sont visibles.

Des traces marrons sont également visibles.


Les cartons de marchandise présentent des traces marrons, certains sont largement mouillés

Une odeur nauséabonde se dégage du plateau.




Photographie n°3





Photographie n°1.



Photographie n°2.





Photographie n°3.



Photographie n°4.





Photographie n°5.



Photographie n°6.





Photographie n°7.



Photographie n°8.





Photographie n°9.



Photographie n°10.





Photographie n°11.



Photographie n°12.



REZ-DE-CHAUSSEE

En aplomb des canalisations, je constate la présence d'auréoles d'humidité ainsi que de l'eau stagnante sur les rayonnages.



Photographie n°13.





Photographie n°14.



Photographie n°15.



Photographie n°16.

Les seize photographies insérées ci-dessus ont été prises par mes soins lors de mon intervention.

Telles sont mes constatations.

Et de tout ce que dessus, j'ai fait et dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Marion BOURREAU
Huissier de Justice

