



RAPPORT D'INTERVENTION

ADRESSE D'INTERVENTION : 3 Rue De Kabylie 75019 PARIS France

RÉFÉRENCE : IS-2023-69656

TYPE D'INTERVENTION : Dégorgement Curage ou Détartrage

Type d'ouvrage : Collecteur

DIAMETRE DE LA CANALISATION : 100

MATERIAU DE LA CANALISATION : Fonte

LIEU OU POSTE DE TRAVAIL : Autre

Si autre lieu ou poste de travail, veuillez préciser ... : Local stockage plateforme -1

Localisation de l'anomalie : Collectif

CONTACT SUR PLACE : Mr Diab / 0763053149

Localisation du problème (étage, N*appt): : plateforme du bâtiment

Etat des lieux à notre arrivée : Mauvais etat

Acces et vérification du pied de chute en caves : Oui

Rapport Itv : NON

DATE ET TEMPS DE L'INTERVENTION

Date d'intervention : 11/08/2023

Arrivé à : 15:00

Départ à : 17:00

INTERVENTION

CONSTAT DU PROBLEME : Colonne en charge qui fuit

FOURNITURES UTILISEES : Hydrocureur

POSE DE TAMPON HERMETIQUE : NON

TRAVAUX REALISES : Curage du collecteur dans local de stockage plateforme en présence du responsable, rétablissement de l'écoulement mais collecteur en mauvais état intérieur

TRAVAUX A PREVOIR : Autre

Infos Complémentaires devis (accès différent, cave spécifique, etc.) : Collecteur à changer, présence de

SIGNATURE :

11/08/2023 19:37

Page 1/3

Référence N° IS-2023-69656
3 Rue De Kabylie 75019 PARIS France

blocage de calcaire indetronable, manque de pente

Devis : NON

SIGNATURE :


11/08/2023 19:37

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Page 2/3

Référence N° IS-2023-69656
3 Rue De Kabylie 75019 PARIS France

Annexe



SIGNATURE :

11/08/2023 19:37

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes.

Page 3/3

Référence N° IS-2023-69656
3 Rue De Kabylie 75019 PARIS France