

Attest. de capacité : ACO / SQ12309 - 001 Cat. : 1

LA PLATEFORME DU BATIMENT PARIS Stalingrad 220, Boulevard de la Villette 75019 PARIS	Visite d'entretien
---	---------------------------

RAPPORT D'INTERVENTION

Visite du contrat d'entretien sur la CTA au sous-sol.
 Prévoir le remplacement des filtres poches et des courroies.
 Vérification des aérothermes mais juste en ventilation car il y a pas ec car il y toujours des travaux dans le local CPCU.
 Vérification du groupe extérieur du bureau qui est dans le parking.

MATÉRIELS CONTRÔLÉS

N° Invent.	Type	Marque	Localisation	Fluide						Températures		
				Nature	Installation	Récupéré	Neuf chargé	Réintroduit	Retourné	Soufflage	Reprise	
001PCLCTA1	CTAO	XXXX	Sous sol, local tec									
002PCL	SSIN	DAIKIN	PARKING-1 / Salle	(x1,46)R41	1,460							
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										

FOURNITURES UTILISÉES

Intitulé	Qté	Remarque

INTERVENANTS

Technicien	Date
Thierry ROBIN	03/03/2017
Sébastien GUERIN	03/03/2017

CONTRÔLES EFFECTUÉS

Contrôle de température : Extérieure = 10,0 °C / Ambiance = 21,0 °C

SIGNATAIRE

Nom Victoria	Prénom Sébastien.	Géoloc. 48.8846722, 2.3675167
Comment.		