

Nous, soussignés ECODIS, avons procédé à la vérification annuelle/semestrielle des portes coupe-feu et/ou issues de secours le : 26/01/2018

CLIENT : la plateforme du bâtiment
Adresse de l'installation : 220 Boulevard de la
Villette 75019 PARIS

RESPONSABLE : Sté VICTORIA
N°ARC : AF019813 CS028784

		PORTE COUPE-FEU							ISSUE DE SECOURS	ETAT	OBSERVATION TRAVAUX	
		Type de porte			Type de fonctionnement						URGENT (à cocher)	Commentaires
BATIMENT / CANTON	N° PORTE	Coulissante CF	Simple battante CF	Double battante CF	Elément fusible	S.D.A.D. Préciser ANNÉE des batteries	CMSI					
Rd	1	X			X			X	☒ Bon ☐ Mauvais			
1er	2	X			X			X	☒ Bon ☐ Mauvais			
Deux	5		X					X	☐ Bon ☒ Mauvais	X	vertical trop d'axe 6 high 1 de	
Deux	6		X					X	☐ Bon ☒ Mauvais	X	horizontal trop d'axe 6 high 1 de	
Deux	3	X			X			X	☒ Bon ☐ Mauvais			
Deux	4			X				X	☒ Bon ☐ Mauvais			
parking	7		X					X	☒ Bon ☐ Mauvais			
parking	8		X					X	☒ Bon ☐ Mauvais			
CONCLUSION												

Au départ du technicien, toutes les portes CF sont remises en service ☐ Oui ☒ Non Les éléments constitutifs de l'installation sont en état de fonctionnement ☐ Oui ☒ Non
Le registre de sécurité a été signé ☒ Oui ☐ Non Les essais ont été effectués depuis le CMSI (Action par l'Exploitant) ☒ Oui ☐ Non

OBSERVATIONS : Seule la démontre de démarrage -> visite annuelle
Le fonctionnement des PCF par commande CMSI par le direct

LA PLATEFORME DU BATIMENT
220 Bd de la Villette

ECODIS
NOM : CHAPONNAY A
SIGNATURE : ECODIS S.A.S
PARC D'AFFAIRES
DE LA VALLÉE D'OZON

CLIENT
NOM : CHAPONNAY A
FONCTION : CDG
CACHET et SIGNATURE : CHAPONNAY A
TEL : 01 53 36 56 00
FAX : 01 53 36 00 00
RCS PARIS 403 104 250

Nous, soussignés ECODIS, avons procédé à la vérification annuelle/semestrielle des portes coupe-feu et/ou issues de secours le : 26/01/2018

CLIENT : la plateforme du Batiment
Adresse de l'installation : 220 Boulevard de la
Villette 75019 PARIS

RESPONSABLE : V. K. TORIA
N°ARC : AFO19813 CS028784
2/2 Visite Annuelle

		PORTE COUPE-FEU							ISSUE DE SECOURS	ETAT	OBSERVATION TRAVAUX	
		Type de porte			Type de fonctionnement						URGENT (à cocher)	Commentaires
BATIMENT / CANTON	N° PORTE	Coulissante CF	Simple battante CF	Double battante CF	Elément fusible	S.D.A.D. Préciser ANNÉE des batteries	CMSI					
Parking	3		X					X		☒ Bon ☐ Mauvais		
										☐ Bon ☐ Mauvais		
										☐ Bon ☐ Mauvais		
										☐ Bon ☐ Mauvais		
										☐ Bon ☐ Mauvais		
										☐ Bon ☐ Mauvais		
										☐ Bon ☐ Mauvais		
CONCLUSION												

Au départ du technicien, toutes les portes CF sont remises en service ☐ Oui ☒ Non
Le registre de sécurité a été signé ☒ Oui ☐ Non

Les éléments constitutifs de l'installation sont en état de fonctionnement ☐ Oui ☒ Non
Les essais ont été effectués depuis le CMSI (Action par l'Exploitant) ☐ Oui ☐ Non

OBSERVATIONS :

LA PLATEFORME DU BATIMENT
220 Bd de la Villette
75019 PARIS
CLIENT

NOM : DA REGRAL A
ECODIS S.A.S.
PARC D'AFFAIRE
DE LA VALLÉE D'OZON
69970 CHAPONNAY

NOM : DA REGRAL A
FONCTION : Responsable
FAX : 01 53 38 00 00
RCS PARIS 403 104 250