

RAPPORT D'INTERVENTION N° : 70802

SOCIETE : La Plate Forme du Bâtiment

DATE : 26 04 2018

Adresse d'intervention : 220 Boulevard de la Vilette

Installation sous contrat de maintenance préventive

☐ OUI

☒ NON

Type d'intervention : ☒ **TRAVAUX**

N° d'AF de commande : _____

☐ **DEPANNAGE** facturé comme suit :

Arrivée : _____ h

soit { Forfait intervention (1ère heure + déplacement) ☐

Départ : _____ h

Hors forfait : _____ h

Intervention terminée : ☒ OUI

☐ NON

CONSTATATIONS A L'ARRIVEE DU TECHNICIEN

Travaux selon devis

TRAVAUX COMMANDES ET REALISES

Travaux effectués selon devis sur PCF

me 5 et 6 avec essais des porte avec Mme
LUDWIG 6 Harns Bon fonctionnement

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES (A FACTURER EN COMPLEMENT)

DESIGNATION DES PRESTATIONS

REFERENCE

QTE

SOUS GARANTIE

HORS GARANTIE

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES A PREVOIR

DESIGNATION DES PRESTATIONS

REFERENCE

QTE

SOUS GARANTIE

HORS GARANTIE

COMMENTAIRES DU CLIENT

travaux constatés par Mme Ludwigs
essais des portes (Bon fonctionnement)

KINGSPAN Light+Air | ECODIS S.A.S

NOM : Sabah S

Signature :

PARC D'AFFAIRES
DE LA VALLEE D'OZON
69970 CHAPONNAY

CLIENT

NOM :

Fonction :

Signature et cachet :