







Contrôle par Thermographie Infrarouge sur les installations électriques le 16 Novembre 2017

PB Stalingrad



Rapport à transmettre à votre assureur sous 15 jours.

ALNAGA
Contrôle - Recherche - Expertise

**LA PLATEFORME
DU BATIMENT**

24, Impasse des Flots Bleus - 38590 SILLANS - www.alnaga.com
TEL : 04 76 66 60 61 / 06 64 96 04 23 - E-mail : info@alnaga.com
S.A.R.L : A.S.E au Capital de 12 000 Euros ; 803 939 800 R.C.S Grenoble ; SIRET : 803 939 800 00014

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

SOMMAIRE

Q19	3 & 4
Remarque particulière	5
Caractéristiques de la mission	6
Matériels utilisés	7
Fiche d'incident	8
Certificat de vérification	9
Attestation de compétence	10
Annexe 1	

COMPTE-RENDU DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

Nom de l'Assuré : **LA PLATEFORME DU BATIMENT, site de Stalingrad**

Nature de l'activité exercée : **Négoce de matériaux**

Adresse de l'établissement visité : **220, Boulevard de La Villette 75019 Paris**

Date de la visite : **16/11/17**

Je soussigné, **Etienne GOY**, opérateur ayant obtenu l'attestation de compétence en cours de validité délivrée par le CNPP (dont copie jointe au rapport) de l'entreprise intervenante **ALNAGA** située **24 Impasse des Flots Bleus 38590 SILLANS**, déclare avoir procédé au contrôle des installations électriques déclarées par l'entreprise utilisatrice conformément aux obligations du document technique APSAD D19.

Lorsqu'il y a plusieurs bâtiments, préciser la référence des bâtiments concernés par le compte-rendu :

La liste des équipements déclarés selon l'annexe 1, correspond-elle à l'intégralité des installations électriques des bâtiments concernés ?

OUI ☐ NON ☒

Ensemble d'installations non déclarées :

Tout matériel inaccessible en sécurité ou en absence de moyen d'accès, situé derrière des obstacles non démontable, introuvable ou inconnue.

L'ensemble des équipements déclarés selon l'annexe 1 a-t-il été contrôlé ? OUI ☐ NON ☒

Nombre de priorités :

1 (action immédiate): 2 (action sous 2 mois) : 3 (à surveiller) :


La liste récapitulative de ces anomalies est présentée en page(s) suivante(s) et fait partie intégrante de ce compte rendu de contrôle Q19.

Avis et améliorations proposés (synthèse des préconisations énoncées dans le rapport)

Les installations électriques sont en bon état et bien entretenues.

A SILLANS, le 17/11/17

Signature de l'opérateur



Cachet de l'entreprise
intervenante

ALNAGA
24 impasse des Flots Bleus
38590 SILLANS
Tél. 0476 66 60 61 - Fax 09 71 70 50 65
SARL au Capital de 12 000 € - Siret 803 939 800 00014

LISTE RECAPITULATIVE DES ANOMALIES CONSTATEES

Sur le site de l'entreprise utilisatrice [LA PLATEFORME DU BATIMENT](#)

Site de [Stalingrad](#) , dépôt n° [24](#) situé à [Paris](#)

Aucune anomalie n'a été constatée

REMARQUE PARTICULIERE



MAGASIN RDC

BOITES DE DERIVATIONS

Refermer la boîte de dérivation située
au-dessus du présentoir des produits
d'entretien avec un couvercle.

CARACTERISTIQUES DE LA MISSION

BUT : Contrôler sous tension, sans arrêt des machines, périodiquement, avec ou sans utilisation d'optique FO2, (cellules HTA-HTB) par :

☒ **THERMOGRAPHIE INFRAROUGE :**

En vue de visualiser et repérer :

- Les déséquilibres de phases
- Les écrous mal serrés
- Les mauvais sertissages
- L'oxydation des contacts
- Les échauffements des enroulements moteurs

INTERVENTION LE : 16/11/17

DERNIERE VISITE LE : 10/11/16

CONTROLE EFFECTUE PAR : Mr GOY

ACCOMPAGNATEUR : Mr TODISCO

FONCTION : Chef de groupe

ACTIVITE : Négoce de matériaux

COMMANDE N° : Contrat

LIEU : Paris (75019)

RAPPORT EXPEDIE LE : 23/11/17

Conforme **APSAD D19**

Archivage numérique avec une durée minimale correspondant à deux périodes de contrôle ou, dans le cas d'un contrôle ponctuel, avec une durée minimale de 5 ans.

NORMALISATION :

- AFNOR A09400 et suivantes pour l'infrarouge
- Etalonnage annuel
- Selon les directives **APSAD D19** en matière de risque et de contrôle des installations électriques par méthode de thermographie infrarouge

L'intervenant pour notre société a le devoir de répondre à toutes vos demandes de renseignements complémentaires. Vous pourrez le joindre par téléphone au :

Tel : 04 76 66 60 61 ou 06 64 96 04 23

M. GOY

MATERIELS UTILISES

CAMERA :

- Caméra Infrarouge FLIR T420 longues ondes à tête d'analyse déportée
- N° de série : 62116397
- Date de la première mise en circulation : 08/03/2016
- Gamme de température - 20 à + 650 °C
- Objectif champ optique standard 24 °
- IFOV = 1,3 mrad
- Bande spectrale de 7,5 à 13 micromètres
- Résolution thermique de +/- 2%
- Distance de focalisation de 50 cm à l'infini
- Détecteur microbolomètre non refroidi de 76800 pixels
- Stockage numérique sur mémoire
- Ecran couleur

APPAREIL PHOTO :

- Marque : OLYMPUS
- Modèle : µTOUGH-3000
- N° de série : B0Q510658

LOGICIEL :

- Thermacam Reporter 9
- Thermacam Quickreport
- Excel 2010
- Word 2010
- PowerPDF Standard

FICHE D'INCIDENT

**Sans
Incident**

CERTIFICAT DE VERIFICATION




Calibration certificate

Model: FLIR T420

Serial: 62116397

Site: FLIR Systems AB, Sweden

Date: August 3, 2016



Infrared image of radiation sources used for calibration

ATTESTATION DE COMPETENCE

TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ : CONCEPTION, INSTALLATION OU MAINTENANCE

ATTESTATION DE COMPÉTENCE
POUR LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

À l'issue du Jury qui s'est tenu le **19/03/2015**
CNPP atteste que **ETIENNE GOY**
a satisfait au contrôle de l'acquisition des connaissances
lui permettant de réaliser ces opérations
suivant les dispositions du document technique APSAD D19
et délivrer des comptes rendus de contrôle Q19

Attestation de compétence
n° **TIR 06.049 C**
Valable jusqu'au **19/03/2019**



Le Délégué Général,

Guillaume Savornin

Cette attestation de compétence ne se substitue pas à une habilitation électrique en cours de validité nécessaire pour le contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge conformément au document technique APSAD D19.
 CNPP Entreprise, filiale de CNPP, est titulaire de la qualification OPQF et de la certification ISO 9001

ANNEXE 1

ETABLISSEMENT: LA PLATEFORME DU BATIMENT "STALINGRAD"				LIEU: PARIS 19 ^{ème}				Matériel ou installation contrôlé			non contrôlé	A la date du
Emplacement	Désignation matériel	I mesurée	I estimée	Pièce	I mesurée	I estimée	Voir photo N°	Sans anomalie constatée	Urgence	Voir fiche N°	Motif ou Observations	
PARKING	CHEMINS DE CABLES		NO					RAS				16/11/17
PARKING	BOITES DE DERIVATIONS		NO					RAS				16/11/17
TGBT N-1	TGBT		NO					RAS				16/11/17
TGBT N-1	TD INVERSEUR		NO					RAS				16/11/17
TGBT N-1	TRANSFORMATEUR		NO					RAS				16/11/17
TGBT N-1	ECLAIRAGE		NO					RAS				16/11/17
TGBT N-1	CHEMINS DE CABLES		NO					RAS				16/11/17
TGBT N-1	BOITES DE DERIVATIONS		NO					RAS				16/11/17
CTA N-1	ARMOIRE CTA	19 A	NO					RAS				16/11/17
CHAUFFERIE N-1	ARMOIRE COLLARD		NO					RAS				16/11/17
CHAUFFERIE N-1	ARMOIRE CHAUFFERIE		NO					RAS				16/11/17
GROUPE ELECTROGENE N-1	ARMOIRE G E	5 A	FA					RAS				16/11/17
ZONE CHARGEUR N-1	COFFRET CHARGEUR	5 A	FA					RAS			1 EN CHARGE	16/11/17
ZONE CHARGEUR N-1	CHARGEURS (5)		FA					RAS			1 EN CHARGE	16/11/17
ZONE CHARGEUR N-1	COFFRET		NU								PAS DE CHARGE	16/11/17
ZONE CHARGEUR N-1	ECLAIRAGE		NO					RAS				16/11/17
ZONE CHARGEUR N-1	BOITES DE DERIVATIONS		NO					RAS				16/11/17
STOCKAGE N-1	ECLAIRAGE		NO					RAS				16/11/17
STOCKAGE N-1	CHEMINS DE CABLES		NO					RAS				16/11/17
STOCKAGE N-1	BOITES DE DERIVATIONS		NO					RAS				16/11/17

ANNEXE 1

ETABLISSEMENT: LA PLATEFORME DU BATIMENT "STALINGRAD"				LIEU: PARIS 19 ^{ème}				Matériel ou installation contrôlé			non contrôlé	A la date du
Emplacement	Désignation matériel	I mesurée	I estimée	Pièce	I mesurée	I estimée	Voir photo N°	Sans anomalie constatée	Urgence	Voir fiche N°	Motif ou Observations	
LOCAL INFORMATIQUE N 0	PRISES		NO					RAS				16/11/17
LOCAL INFORMATIQUE N 0	ARMOIRE ONDULEE	4 A	NO					RAS				16/11/17
TGBT N 0	TGBT	22 A	NO					RAS				16/11/17
TGBT N 0	ECLAIRAGE		NO					RAS				16/11/17
TGBT N 0	CHEMINS DE CABLES		NO					RAS				16/11/17
TGBT N 0	BOITES DE DERIVATIONS		NO					RAS				16/11/17
MAGASIN RDC	CHEMINS DE CABLES		NO					RAS			UNIQUEMENT ZONE SANS FAUX-PLAFOND	16/11/17
MAGASIN RDC	BOITES DE DERIVATIONS		NO	BOITE AU-DESSUS DU PRESENTOIR PRODUITS D'ENTRETIEN			183				Refermer la boîte avec un couvercle.	16/11/17
MAGASIN ETAGE 1	ARMOIRE	31 A	NO					RAS				16/11/17