

N° Facture	F 80 60177	LA PLATEFORME DU BATIMENT Immeuble Le Magellan Rue Benjamin Constant 75927 PARIS cedex 19 N° TVA Intracommunautaire : FR85403104250
Date	21/10/2021	
N° Client	27PLATPAR	
N° OT	75 12056	
N° Affaire	C215637	
Activ. Secteur	57/75/G/ECA	
Interlocuteur	Béatrice WARTHMAN	Site LA PLATEFORME DU BATIMENT PARIS Stalingrad

Réf. de cde	
Objet	OT N°7512056 du 11/10/2021 CE5637 - FORFAIT ENTRETEIN TRIMESTRIEL

Code	Désignation	Quantité	Prix unit.	Prix total
	Contrat d'entretien	1,00	495,00	495,00
<p style="color: red;">Acf 21102169</p> <p style="color: blue;">615200 257 08 1596 (4)</p> <p style="color: blue;">fc 2105T</p> <p style="color: blue;">4TR41</p>				

Conditions de règlement	Virement à 45 jours fin de mois Escompte 1 % par mois pour le règlement anticipé. Intérêts de retard 1,3 % par mois. Indemnité forfaitaire de recouvrement 40 €.	Montant HT	495,00 €
		TVA 20,00 %	99,00 €
		Montant TTC	594,00 €

RIB	RIB : 20041 01008 2875531S029 68 - LA BANQUE POSTALE IBAN : FR65 2004 1010 0828 7553 1S02 968 - BIC : PSSTFRPPMAR
-----	--

NOTRE ENERGIE A VOTRE SERVICE



Attest. de capacité : ACO / SQ12296 - 002

<p>LA PLATEFORME DU BATIMENT PARIS Stalingrad 220, Boulevard de la Villette 75019 PARIS</p>	<p>Visite d'entretien</p>
--	----------------------------------

RAPPORT D'INTERVENTION

Visite du contrat d'entretien.
 Cpcu: verification de la chaussette du pot a bout ok elle était propre.
 Local CTA : verification du bon fonctionnement de la CTA ok + changement des quatre filtres à poches qui était déjà sur place ok ,j'ai établi un devis pour cause il en reste plu sur place.
 Local info: verification du bon fonctionnement du mural ok + dépoussiérage de son filtre permanent et nettoyage du mural ok et verification du bon fonctionnement de son unité extérieure ok.
 Entré : verification du bon fonctionnement du rideau d aire
 Chaud ok.
 Toiture : verification du bon fonctionnement du groupe froid et mis a l arrêt du groupe a la demande de la directrice ok.
 Sous sol : verification du bon fonctionnement des l ensemble des aérotherme a eau ok.
 Prise des températures ok.
 Températures extérieures 14°
 Températures soufflage 24°
 Températures ambiante 23°
 Signature du registre de sécurité ok.

MATÉRIELS CONTRÔLÉS

N° Invent.	Type	Marque	Localisation	Fluide						Températures	
				Nature	Installation	Récupéré	Neuf chargé	Réintroduit	Retourné	Soufflage	Reprise
001PCL	GEGL	XXXX	TOITURE	R410A	14,000						
001PCLCTA1	CTAO	XXXX	Sous sol, local tech								
002PCL	SSIN	DAIKIN	PARKING-1 / Salle	R410A	1,460						
003EXTR	EXTR	XXXX									
004RACE	RACE	XXXX									
005CPCUAEF	AERO	XXXX									
005CPCUAEF	AERO	XXXX									
005CPCUAEF	AERO	XXXX									
005CPCUAEF	AERO	XXXX									
005CPCUAEF	AERO	XXXX									
005CPCUAEF	AERO	XXXX									
005CPCUAEF	AERO	XXXX									

FOURNITURES UTILISÉES

Intitulé	Qté	Remarque
BOMBE NETTOYANTE NCP	1,00	COMPRIS CE

INTERVENANTS

Technicien	Date
Dominique AGOSTA	11/10/2021
Sébastien GUERIN	11/10/2021

CONTRÔLES EFFECTUÉS

<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle de température : Extérieure = 14,0 °C / Ambiance = 23,0 °C	<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle d'étanchéité
<input checked="" type="checkbox"/> Registre de sécurité : Signé	

SIGNATAIRE

Nom Berjonval	Prénom Sophie	Géoloc. 48.8846581, 2.367522
Comment.		