

N° Facture	F 80 61510	LA PLATEFORME DU BATIMENT Immeuble Le Magellan Rue Benjamin Constant 75927 PARIS cedex 19 N° TVA Intracommunautaire : FR85403104250
Date	18/01/2022	
N° Client	27PLATPAR	
N° OT	75 12301	
N° Affaire	C215637	
Activ. Secteur	57/75/G/ECA	
Interlocuteur	Béatrice WARTHMANN	Site LA PLATEFORME DU BATIMENT PARIS Stalingrad

Réf. de cde	
Objet	OT N°7512301 du 06/01/2022 CE5637- FORFAIT ENTRETIEN TRIMESTRIEL

Code	Désignation	Quantité	Prix unit.	Prix total
	Contrat d'entretien	1,00	495,00	495,00
	<p style="color: red; font-size: 1.2em;">AUP 220101850</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">615200 2529058 1596 (4)</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">FC 2105A</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">1TR2E</p>			

Conditions de règlement	Virement à 45 jours fin de mois	Montant HT	495,00 €
	Escompte 1 % par mois pour le règlement anticipé. Intérêts de retard 1,3 % par mois. Indemnité forfaitaire de recouvrement 40 €.	TVA 20,00 %	99,00 €
		Montant TTC	594,00 €

RIB	RIB : 20041 01008 2875531S029 68 - LA BANQUE POSTALE IBAN : FR65 2004 1010 0828 7553 1S02 968 - BIC : PSSTFRPPMAR
------------	--

NOTRE ENERGIE A VOTRE SERVICE



Attest. de capacité : ACO / SQ12296 - 002

<p>LA PLATEFORME DU BATIMENT PARIS Stalingrad 220, Boulevard de la Villette 75019 PARIS</p>	<p>Visite d'entretien</p>
--	---------------------------

RAPPORT D'INTERVENTION

Visite d'entretien climatisation.
 Vérification du bon fonctionnement de la cta ok.
 Remplacement des filtres dans l'affaire.
 Vérification des courroies remplacement des deux courroies (matériel sur place).
 Vérification du bon fonctionnement Split Mural salle informatique ok dépoussiérage des filtres ok.
 Vérification du bon fonctionnement de l'unité extérieure dépoussiérage du condenseur ok.
 Vérification du bon fonctionnement des aérotherme a eau chaude ok.
 Vérification du pot a boue dans le local cpcu filtre propre.
 Pas de cordon chauffant voir photo

MATÉRIELS CONTRÔLÉS

N° Invent.	Type	Marque	Localisation	Fluide						Températures		
				Nature	Installation	Récupéré	Neuf chargé	Réintroduit	Retourné	Soufflage	Reprise	
001PCLCTA1	CTAO	XXXX	Sous sol, local tech									
002PCL	SSIN	DAIKIN	PARKING-1 / Salle	R410A	1,460							
003EXTR	EXTR	XXXX										
004RACE	RACE	XXXX										
005CPCU	CPCU	-	CPCU									
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										
005CPCUAEF	AERO	XXXX										

FOURNITURES UTILISÉES

Intitulé	Qté	Remarque

INTERVENANTS

Technicien	Date
Yassine BOUMAIZA	06/01/2022

CONTRÔLES EFFECTUÉS

<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle de température : Extérieure = 2,0 °C / Ambiance = 22,0 °C	<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle d'étanchéité
<input checked="" type="checkbox"/> Registre de sécurité : Signé	

SIGNATAIRE

Nom Aid	Prénom Naima	Géoloc. 48.8845716, 2.3674503
Comment.		