

## Rapport d'intervention - Constat d'anomalie

**Nom :** Tournée Ouest

**Prénom :** FR70096

**Date de réponse :** 12/07/2022 23:37:33

△ **Les zones de texte libre ne doivent pas comporter d'appréciations subjectives, excessives ou insultantes, ni contenir de données personnelles, sauf à ce qu'elles soient indispensables à la réalisation de vos missions.**

**Type d'enregistrement :** Rapport d'intervention

**Pour une meilleure traçabilité , si le site est déjà géré dans la base GMAO multisites , l'intervention sera créée dans SamFM**

**Site :** STALINGRAD

**Bâtiment :**

**Adresse du site :** 220 Boulevard de la Villette, 75019 Paris

**Adresses Email d'envoi :** REM

**Adresse email du REM :** Emmanuel.ESNARD@sodexo.com,faysal.kaanite@sodexo.com

**Type d'intervention :** Levée de réserves

**Domaine :** Electricité - Courant fort

### S-Informations de l'intervention

**Libellé de l'intervention :** v000003308

**Demandeur :**

**Détails ( localisation ,Equipement... ) :** tous le site

**Intervention à refacturer :** Oui

**Intervention incluse au contrat :**

### Détail main d'œuvre

### Tableau :

Si l'intervention a été réalisée sur plusieurs jours , Merci de saisir une ligne par intervention , pour cela copier la même intervention à partir de l'historique et modifier la date et l'heure d'intervention.

**Date d'intervention :** 07/07/2022

**Heure de début :** 08:00

**Heure de Fin :** 15:00

**Durée de prestation :** 7.00

**Taux Horaire :**

Déplacement-Nombre : 1

Déplacement-Taux :

Si l'intervention a été réalisée sur plusieurs jours , Merci de saisir une ligne par intervention , pour cela copier la même intervention à partir de l'historique et modifier la date et l'heure d'intervention.

Date d'intervention : 08/07/2022

Heure de début : 08:00

Heure de Fin : 15:00

Durée de prestation : 7.00

Taux Horaire :

Déplacement-Nombre : 1

Déplacement-Taux :


Somme de la durée Réelle : 14.00

### Détail fournitures

**Compte rendu de l'intervention :** remplacement d'un tableau électrique local ascenseur  
remplacement de 2 blocs d'ambiance et 5 blocs secours  
remplacement de 11 luminaires local -2

**Nom du technicien SamFM :** DONMEZ Kemal

**Signature :**



Visa Client

**Nom :** cyril

Signature :

PO  
COWID  
N)