

Attest. de capacité : ACO / SQ12296 - 002

<p>LA PLATEFORME DU BATIMENT PARIS Stalingrad 220, Boulevard de la Villette 75019 PARIS</p>	<p>Visite d'entretien</p>
---	----------------------------------

RAPPORT D'INTERVENTION

Visite du contrat d'entretien.
 Toiture : vérification du bon fonctionnement du groupe froid Lennox ok mis à l'arrêt pour l'hiver à la ds 60 ok.
 Salle informatique : vérification du bon fonctionnement du mural ok + dépoussiérage de son filtre permanent et nettoyage du mural+ dépoussiérage du condensateur de sont unités extérieur ok.
 Local CTA: vérification du bon fonctionnement de la CTA ok passage en mode hiver + changement des quatre filtres poche qui était déjà sur place en stock ok, j'ai établi un devis pour en recommandé pour cause il en a plu sur place ok + vérification de l'état des courroies ok.
 Il faudrait faire passé un chauffagiste pour cause alarme manque d'eau pas de pression et vanne n° 16 consignes donc il a pas de circulation d'eau pour l'ensemble des aérotherme a eau.
 Concernant le rideau d'air chaud il et toujours à l'arrêt devis en toujours en cour.
 Prise des températures général
 Températures extérieures 14°
 Températures ambiante 21°
 Températures soufflage 22.4°
 Signature du registre de sécurité ok.

MATÉRIELS CONTRÔLÉS

N° Inv.	Descriptif	Marque	Localisation	Fluide						Températures	
				Nature	Installation	Récupéré	Neuf chargé	Réintroduit	Retourné	Soufflage	Reprise
001.016	CTA simple Flux E	XXXX	Sous sol, local tech								
001P015	Groupe d'eau glac	XXXX	TOITURE	R410A	14,000						
002.003	Unité intérieure Mt	DAIKIN	PARKING-1 / Salle	R410A	1,460						
003.004	Ventilateur Extract	XXXX									
004.005	Rideau d'air Appar	XXXX									
005P006	CPCU	-	CPCU								

FOURNITURES UTILISÉES

Intitulé	Qté	Remarque
BOMBE NETTOYANTE NCP	0,50	COMPRIS CE

INTERVENANTS

Technicien	Date
Bryan BIGOT	10/11/2022
Sébastien GUERIN	10/11/2022

CONTRÔLES EFFECTUÉS

<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle de température : Extérieure = 13,0 °C / Ambiance = 21,0 °C	<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle d'étanchéité
<input checked="" type="checkbox"/> Registre de sécurité : Signé	

SIGNATAIRE

Nom Mimouni	Prénom Soufiane	Géoloc. 48.8845276, 2.3674156
Comment.		