

MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES PORTES COUPE-FEU ET/OU ISSUES DE SECOURS

Nous, soussignés KINGSPAN Light + Air, avons procédé à la vérification annuelle/semestrielle des portes coupe-feu et/ou issues de secours le : 28/02/2022

CLIENT : La Plateforme du bâtiment RESPONSABLE : CBA 0092674
 Adresse de l'installation : 220 bd de la Vilette 75019 Paris N°CS : CS 058099

N° 175715		PORTE COUPE-FEU							ISSUE DE SECOURS	ETAT	OBSERVATION TRAVAUX	
BATIMENT / CANTON	N° PORTE	Type de porte			Type de fonctionnement						URGENT (à cocher)	Commentaires
		Coulissante CF	Simple battante CF	Double battante CF	Elément fusible	S.D.A.D. Préciser ANNÉE des batteries	CMSI					
magasin RDC	1	X			X			X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais		Essai OK PAS	
//	2	X			X			X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais		Essai OK PAS	
supermarché R+1	3	X			X			X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais		Essai OK PAS	
//	4			X				X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais		Essai OK PAS	
//	5		X					X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais		Essai OK PAS	
//	6		X					X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais		Essai OK PAS	
Parking	7		X					X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais		Essai OK PAS	

CONCLUSION

Au départ du technicien, toutes les portes CF sont remises en service Oui Non Les éléments constitutifs de l'installation sont en état de fonctionnement Oui Non
 Le registre de sécurité a été signé Oui Non Les essais ont été effectués depuis le CMSI (Action par l'Exploitant) Oui Non

OBSERVATIONS : 220 Bd de la Vilette
75019 PARIS
TEL. : 01 53 36 56 00
FAX : 01 53 36 00 00

KINGSPAN Light + Air NOM : <u>Flavien L.</u>	SIGNATURE :  KINGSPAN 31, Rue Nicéphore Niépce 69800 Saint-Priest	CLIENT NOM : <u> </u> FONCTION : <u> </u>	CACHET et SIGNATURE :  RCS PARIS 403 104 250
--	--	--	--



MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES PORTES COUPE-FEU ET/OU ISSUES DE SECOURS

Nous, soussignés KINGSPAN Light + Air, avons procédé à la vérification annuelle/semestrielle des portes coupe-feu et/ou issues de secours le : 28/02/2022

CLIENT : La Place de France du bâtiment RESPONSABLE : CDA C092674
 Adresse de l'installation : 220 bd de la Vilette 75019 Paris N°CS : CS 05 80 99

N° 175716		PORTE COUPE-FEU						ISSUE DE SECOURS	ETAT	OBSERVATION TRAVAUX	
		Type de porte			Type de fonctionnement						
BATIMENT / CANTON	N° PORTE	Coulissante CF	Simple battante CF	Double battante CF	Elément fusible	S.D.A.D. Préciser ANNÉE des batteries	CMSI			URGENT (à cocher)	Commentaires
Parking	8		X				X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais			Essai OK PAS
11	9		X				X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais			Essai OK PAS
								<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais			
								<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais			
								<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais			
								<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais			
								<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais			

CONCLUSION

Au départ du technicien, toutes les portes CF sont remises en service Oui Non Les éléments constitutifs de l'installation sont en état de fonctionnement Oui Non
 Le registre de sécurité a été signé Oui Non Les essais ont été effectués depuis le CMSI (Action par l'Exploitant) Oui Non

OBSERVATIONS :
220 bd de la Vilette
75019 PARIS

KINGSPAN Light + Air NOM : <u>Mauspel</u>	SIGNATURE :  KINGSPAN 31, Rue Nicéphore Niépce 69800 Saint-Priest	CLIENT NOM : <u>MARU</u> FONCTION : <u>CDR</u>	CACHET et SIGNATURE :  TEL : <u>01 33 36 00 00</u> FAX : <u>01 33 36 00 00</u> RCS PARIS 403 104 250
---	--	---	--

