

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

## Fiche N° 12 : DESENFUMAGE MECANIQUE (ERP/CDT)

N° interne : 9

**Avis Général** Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnés dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

**Point vérifié**

**Actions à entreprendre**

19.1- Identification et état des dispositifs de commande

**Les commandes arrêts pompiers entre le moteur de soufflage 1 et 2 sont inversés.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement:

ES/050519/130536/0

29/04/2019

*fait le 21/01/2022*

**SAVPRO Idéa-France**  
SAS au capital de 320.000€  
26 bis rue du Château d'Eau  
78360 MONTESSON  
Téléphone : 01 30 79 17 90  
SIRET VERSAILLES B 330 076 019

19.1- Identification et état des dispositifs de commande

**Remettre en état et réidentifier le boîtier de commande du désenfumage du parking situé à l'entrée de la rampe d'accès.**

Code Obs. :

Date de 1<sup>er</sup> signalement:

NA/090418/123111/0

09/04/2018

*voir devis n° 202880  
réservé levée le 05/01/22*

**SAVPRO Idéa-France**  
SAS au capital de 320.000€  
26 bis rue du Château d'Eau  
78360 MONTESSON  
Téléphone : 01 30 79 17 90  
SIRET VERSAILLES B 330 076 019