

Rapport d'intervention - Constat d'anomalie

Nom : Tournée Ouest

Prénom : FR70096

Date de réponse : 02/01/2023 12:08:11

△ **Les zones de texte libre ne doivent pas comporter d'appréciations subjectives, excessives ou insultantes, ni contenir de données personnelles, sauf à ce qu'elles soient indispensables à la réalisation de vos missions.**

Type d'enregistrement : Rapport d'intervention

Pour une meilleure traçabilité , si le site est déjà géré dans la base GMAO multisites , l'intervention sera créée dans SamFM

Site : STALINGRAD

Bâtiment :

Adresse du site : 220 Boulevard de la Villette, 75019 Paris

Adresses Email d'envoi : REM

Adresse email du REM : Emmanuel.ESNARD@sodexo.com,faysal.kaanite@sodexo.com

Type d'intervention : Correctif

Domaine : Electricité - Courant faible

S-Informations de l'intervention

Etat d'avancement : Terminé

Libellé de l'intervention : : maintenance électrique

Demandeur :

Détails (localisation ,Equipement...) : :

Intervention à refacturer : Non

Intervention incluse au contrat :

Détail main d'œuvre

Tableau :

Si l'intervention a été réalisée sur plusieurs jours , Merci de saisir une ligne par intervention , pour cela copier la même intervention à partir de l'historique et modifier la date et l'heure d'intervention.

Date d'intervention : 24/10/2022

Heure de début : 15:00

Heure de Fin : 16:00

Durée de prestation : 1.00

Taux Horaire :

Déplacement-Nombre : 1

Déplacement-Taux :

Somme de la durée Réelle : 1.00

Détail fournitures

Compte rendu de l'intervention : dépoussiérage armoire , contrôle baes et tgbt

Nom du technicien SamFM : DONMEZ Kemal

Signature :



Visa Client

Nom :

Signature :