

REÇU LE 05 MAI 2022

Tél. : 04 90 42 63 66 - service@smefazur.fr

N° Facture	F 80 64293	LA PLATEFORME DU BATIMENT Immeuble Le Magellan Rue Benjamin Constant 75927 PARIS cedex 19 N° TVA Intracommunautaire : FR85403104250	
Date	30/04/2022		
N° Client	27PLATPAR		
N° OT	75 12536		
N° Affaire	C225637		
Activ. Secteur	57/75/G/ECA	Site	LA PLATEFORME DU BATIMENT PARIS Stalingrad
Interlocuteur	Béatrice WARTHMAN		

Réf. de cde	
Objet	OT N°7512536 du 30/03/2022 CE5637 FORFAIT ENTRETIEN TRIMESTRIEL

Code	Désignation	Quantité	Prix unit.	Prix total
	Contrat d'entretien	1,00	495,00	495,00
<p style="color: red; font-size: 1.2em;">ALP 220521079</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">615200 1529 058 1596 (4)</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">feuo57</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">ETR 92</p>				

Conditions de règlement	Virement à 45 jours fin de mois Escompte 1 % par mois pour le règlement anticipé. Intérêts de retard 1,3 % par mois. Indemnité forfaitaire de recouvrement 40 €.	Montant HT	495,00 €
		TVA 20,00 %	99,00 €
		Montant TTC	594,00 €

RIB	RIB : 20041 01008 2875531S029 68 - LA BANQUE POSTALE IBAN : FR65 2004 1010 0828 7553 1S02 968 - BIC : PSSTFRPPMAR
-----	--

NOTRE ENERGIE A VOTRE SERVICE

305 Avenue Montricher - Parc d'Activités du Moulin - 13580 LA FARE LES OLIVIERS - +33 4 90 42 66 66 - www.smefazur.fr
SAS au capital de 500 000€ - RCS Salon 92 B 134 - SIRET 331 034 819 00044 - APE 4322B - TVA : FR39 331 034 819

LA PLATEFORME DU BATIMENT

PARIS Stalingrad

220, Boulevard de la Villette
75019 PARIS

Visite d'entretien

RAPPORT D'INTERVENTION

Visite du contrat d'entretien.

Toiture : vérification du bon fonctionnement du groupe froid Lennox il et à l'arrêt l'hiver il faudra le remettre en marche en mai ok.

Surface de vente: vérification du bon fonctionnement du rideau d air chaud il et à l'arrêt pour cause il a de pièces a changer voir devis ok.

Salle informatique : vérification du bon fonctionnement du mural et de sont groupe extérieur + dépoussiérage de son filtre permanent et nettoyage du mural.

Localux techniques : vérification du bon fonctionnement de la CTA ok + changement des filtre poche qui était sur place ok + vérification de l'état de cet deux courroies ok + nettoyage de la batterie ok .

Cocu: nettoyage du filtre a bout ok.

Vérification de l'ensemble des aérotherme a eau il fonctionne bien mai il a pas de l'eau chaud qui circule donc ne fais pas de chaud nous avons bien de l'eau chaude au primaire mai les départ secondaire ne marche faire passé un chauffagiste ok.

Prise des températures ok.

Températures extérieures 12°

Températures ambiante 23°

Températures soufflage 30°

Signature du registre de sécurité ok.

Il serait judicieux de mettre un point d'eau sur le toit pour nettoyer la batterie du groupe froid.

MATÉRIELS CONTRÔLÉS

[illegible]

Attest. de capacité : ACO / SQ12296 - 002

LA PLATEFORME DU BATIMENT

PARIS Stalingrad

220, Boulevard de la Villette
75019 PARIS

Visite d'entretien

FOURNITURES UTILISÉES

Intitulé	Qté	Remarque
BOMBE NETTOYANTE NCP	1,00	

INTERVENANTS

Technicien	Date
Sébastien GUERIN	30/03/2022
Said DOUAH	30/03/2022

CONTRÔLES EFFECTUÉS

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle de température : Extérieure = 12,0 °C / Ambiance = 23,0 °C | <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle d'étanchéité |
| <input checked="" type="checkbox"/> Registre de sécurité : Signé | |

SIGNATAIRE

Nom Aid	Prénom Naima	Géoloc. 48.8846537, 2.3675754
Comment.		