

MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES PORTES COUPE-FEU ET/OU ISSUES DE SECOURS

Nous, soussignés KINGSPAN Light + Air, avons procédé à la vérification annuelle/semestrielle des portes coupe-feu et/ou issues de secours le : 02/04/2021

CLIENT : la Plateforme du Bâtiment - Jiste Annuelle

RESPONSABLE :

Adresse de l'installation : 220 bd de la Vierge 75013 PARIS

N°CS :

CS049324 CSA0078864

N° 173578		PORTE COUPE-FEU					ISSUE DE SECOURS	ETAT	OBSERVATION TRAVAUX	
		Type de porte		Type de fonctionnement					URGENT (à cocher)	Commentaires
BATIMENT / CANTON	N° PORTE	Coulissante CF	Simple battante CF	Double battante CF	Elément fusible	S.D.A.D. Préciser ANNÉE des batteries	CMSI			
Tour 1in R-1	1	X			X		X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais		ESSAIS OK - RAS
Tour 1in R-1	2	X			X		X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais		ESSAIS OK - RAS
Tour 1in R-1	3	X			X		X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais		ESSAIS OK - RAS
Tour 1in R-1	4			X			X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais		ESSAIS OK - RAS
R-1	5		X				X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais		ESSAIS OK - RAS
R-1	6		X				X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais		ESSAIS OK - RAS
Ranking	7		X				X	<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais		ESSAIS OK - RAS
CONCLUSION										

CONCLUSION

Au départ du technicien, toutes les portes CF sont remises en service ☒ Oui ☐ Non
Le registre de sécurité a été signé ☒ Oui ☐ Non

Les éléments constitutifs de l'installation sont en état de fonctionnement ☒ Oui ☐ Non
Les essais ont été effectués depuis le CMSI (Action par l'Exploitant) ☒ Oui ☐ Non

OBSERVATIONS : Déclassement RCE déclassées par CCSI adonné par la responsable

LAPLATEFORME DU BATIMENT

220 bd de la Vierge

KINGSPAN Light + Air

SIGNATURE :

NOM : DAVID CHATEL A

KINGSPAN

31, Rue Nicéphore Népce
69800 Saint-Priest

CLIENT

NOM : PLATEFORME

FONCTION : CDU

CACHET et SIGNATURE :

FAX : 01 33 30 00 00

RCS PARIS 403 104 250

MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES PORTES COUPE-FEU ET/OU ISSUES DE SECOURS

Nous, soussignés KINGSPAN Light + Air, avons procédé à la vérification annuelle/semestrielle des portes coupe-feu et/ou issues de secours le : 21/04/2021

2/2


CLIENT : la Plateforme du Bâtiment RESPONSABLE : _____
Adresse de l'installation : 229 Bd de la Vierge 75019 PARIS N°CS : CS049324 CD400 78864

N° 173579		PORTE COUPE-FEU							OBSERVATION TRAVAUX			
		Type de porte		Type de fonctionnement								
				Coulissante CF	Simple battante CF	Double battante CF	Elément fusible	S.D.A.D. Préciser ANNÉE des batteries			CMSI	
BATIMENT / CANTON	N° PORTE	Parking	8		X				X		<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais	essais OK - PAS
		Parking	9		X				X		<input checked="" type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais	essais OK - PAS
											<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais	
											<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais	
											<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais	
											<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais	
											<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais	
											<input type="checkbox"/> Bon <input type="checkbox"/> Mauvais	
CONCLUSION												

CONCLUSION

Au départ du technicien, toutes les portes CF sont remises en service ☐ Oui ☐ Non Les éléments constitutifs de l'installation sont en état de fonctionnement ☐ Oui ☐ Non
Le registre de sécurité a été signé ☒ Oui ☐ Non Les essais ont été effectués depuis le CMSI (Action par l'Exploitant) ☐ Oui ☐ Non

OBSERVATIONS :

KINGSPAN Light + Air NOM : <u>DATE</u>		SIGNATURE :	CLIENT NOM : <u>la plateforme du Bâtiment</u> FONCTION : <u>CD6</u>	CACHET et SIGNATURE :  TEL : 01 63 35 01 00 FAX : 01 63 35 01 00 RCS PARIS 403 104 200
--	--	-------------	--	---